


### 加工機のエラー経過時間の見える化


#### Before

##### 無線を使ったミラーリング



#### After

##### ミラーリング+非稼働時間の見える化



### 改善テーマ 『異常からの経過時間が把握できない』

#### 現状

- PWSで現場と事務所のミラーリングを構築したが…
- 異常発生からの経過時間が把握できない。

### 『新機能搭載の積層情報表示灯「LA6」で エラー発生からの経過時間の見える化を実現』

#### ご提案

- 専用データ作成アプリケーションソフト「EDITOR for LA series」で経過時間に  
応じて表示パターンを自由に設定
- エラー毎に異常レベルを表示パターンにて自由に設定



積層情報表示灯  
LA6 ¥28,000~



株式会社 **パトライト**

<http://www.patlite.co.jp>

●上記に記載された会社名・商品名は一般的に各社の登録商標です。

Copyright © 2015 PATLITE Corporation. All Rights Reserved.